

Anleitung zum Update / Download neuer Kalibrierdaten der Mark-5 LMB

Achtung: Während der laufenden Update-Prozedur darf nicht mit dem Kran gehoben werden.

Erster Schritt, alte Daten löschen:

Wenn die LMB eingeschaltet ist und läuft, wird der USB-Stick „Kurven löschen“ in die USB Buchse gesteckt, die über einen Kabelschwanz mit der Bedienkonsole Mark5 verbunden ist.


Warten, bis eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint, dass die Installation erfolgreich war.

Strom ausschalten und nach 5 Sekunden wieder einschalten.

Da dem System jetzt Daten fehlen, geht es auf Überlast. Ignorieren und Piepser stumm schalten.

Zweiter Schritt, neue Daten laden:


Während die LMB läuft, den USB-Stick „Kurven laden“ einstecken.



Mit dem Drehrad oder den Tasten das Zahnrad-Symbol anwählen:



Der folgende Bildschirm erscheint:



Das USB-Stick Symbol anwählen:




Das System fragt jetzt nach einem Passwort. Dieses ist dreistellig und besteht aus den letzten Ziffern von Tag, Monat und Jahr. Im Beispiel oben ist es „916“

Der folgende Bildschirm erscheint:



"Import" anwählen



Mit "Yes" bestätigen, danach erscheint:



Den USB-Stick entfernen und das System ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten. Die LMB Mark-5 ist jetzt betriebsbereit.